

Pomocné čiary pre kótovanie a kóty sa kreslia tenkou súvislou čiarou

Hrany, ktoré VIDÍME, sa kreslia hrubou súvislou čiarou

Pri KRUHOVÝCH otvoroch sa kótuje priemer

Pri KRUHOVÝCH otvoroch je potrebné vo všetkých pohľadoch kresliť stredovú os bodkočiarkovanou čiarou. Stredová os musí presahovať obrysy / hrany

Hrany, ktoré NEVIDÍME, sa kreslia tenkou čiarkovanou čiarou. Tieto čiary nesmú presahovať za hrany súčiastky.

Pri KRUHOVÝCH objektoch sa kótuje vzdialenosť ich stredu

Text musí byť orientovaný priamo, alebo otočený o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Text musí byť umiestnený mimo čiar.

Všetky pohľady musia mať rovnakú mierku a musia ležať v spoločných rovinách, t.j. nárys a bokořys musia byť rovnako vysoké a musia byť horizontálne zarovnané. Podobne nárys a pôdory musia byť rovnako široké a musia byť vertikálne zarovnané

Výkres musí mať 1 rámček, cca 5 mm od okraja strany

Popisné pole je súčasťou rámčeka, t.j. má dve spoločné strany

Jozef Mak
Mech. súčiastka 6.208
št. sk. A2, 2023/2024